

TECH LIFT 500

Justering överlast

Ta bort de åtta skruvarna på locket (Torx 15 M5 x 8), ta bort locket (se bild 1)
Lossa skruvarna på plattan till strömbrytaren (skruvar med insexhuvud M4), nu
kan du justera plattan (se bild 2). Testa hissen och justera vid
behov, när strömbrytaren aktiveras hörs en signal och den lilla röda lampan
ovanpå kåpan lyser.



Bild 1



Bild 2

Tillverkare:

TECHLINE
SWEDEN AB

Tech Line Sweden AB

Kyrkbacken 2

SE-507 90 Brämhult

Mejl: info@techline.nu

Telefon: +46 (0)723 735506 or +46 (0)709 837972

Hemsida: www.techline.nu

Org-nr: 5592480585